






MATERIÁLOVÁ KARTA

Název :	100% polyester 560D/64T PVC; WR				
Dodavatel :	KINETIC s.r.o. SNP 9/6 ; 796 07Držovice IČO:27728234 ; DIČ: CZ27728234 tel.: 582 365 770 email : kinetic@kinetic.cz				
Výrobce :	Taiwan				
Označení :	Polyester 600x600/64T PVC; WR				
Textilie :	<u>100% polyester</u>				
Zátěr :	PVC				
Gramáž :	375		+/- 5%		
Rozměr :	šířka materiálu 58" - návin 1 role 50m				
Pevnost v tahu :	osnova	1570 N	+/- 5%		
	útek	1295 N	+/- 5%		
Pevnost v trhu :	osnova		+/- 5%		
	útek		+/- 5%		
Odolnost v otěru	martindale	50000 ot			
Odolnost proti pronikání vody :		457cm			
Ostatní :					
Symbols					
ošetřování :	neprát	nebělit	nesušit v bubnové pračce	nežehlit	chemicky nečistit
Doporučený způsob ošetřování :	Textilní materiál čistěte buď nasucho jemným kartáčkem, nebo lehce navlčeným hadříkem. Materiál nechejte volně vyschnout při pokojové teplotě.				

V Držovicích 21.4.2015

KINETIC s.r.o.

SNP 9/6 • 796 07 Držovice

tel.: +420 582 365 770-2

fax: +420 582 365 769

č.ú.. 377 886 323 / 0300

IČ: 277 28 234 • DIČ: CZ27728234



①

Ing. Hlahůlek Ivo

Jednatel společnosti Kinetic s.r.o.



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 9721/21

Zadavatel: KINETIC s.r.o.
Adresa zadavatele: SNP 9/6, 796 07 Držovice
Objednávka: ze dne 29.03.2021

Zkoušený vzorek: Nánosovaná textilie ALTAJN 560x560 64 T nánosovaná PVC, barva černá
Označení vzorku laboratoři - zadavatelem: 9721/21

Počet vzorků: 1
Rozměr vzorku: 1 ks - (152 x 102) cm
Datum přijetí vzorku: 29.03.2021
Datum provedení zkoušek: 29.03.2021 – 26.04.2021

Protokol o zkoušce
Počet výtisků: 2
Výtisk č. 1 - zadavatel;
Výtisk č. 2- archiv laboratoře

Místo a datum vydání : Otrokovice, 26.04.2021

Schválil(a):


.....
Ing. Miloslava Štachová
vedoucí zkušební laboratoře



Podmínky použití Protokolu o zkoušce:

Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen k přijatému vzorku.
Laboratoř neodpovídá za proces vzorkování. Odběr vzorku provedl zadavatel. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. K reprodukování části protokolu si musí zadavatel vyžádat souhlas laboratoře, která protokol vystavila.
Pokud protokol obsahuje zkoušky zajištěné na základě subdodávky nebo neakreditované zkoušky, je toto v protokolu uvedeno.
Laboratoř má zavedený flexibilní rozsah akreditace.



Provedené zkoušky

Č.	Název	Metoda
----	-------	--------

1	Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků	ČSN EN 12127
2	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti	ČSN EN ISO 1421
3	Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale- Část 2: Zjišťování poškození vzorku	ČSN EN ISO 12947-2
4	Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení	ČSN EN ISO 2411
5	Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou*	ČSN EN ISO 105-B02 (S)
6	Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody	ČSN EN ISO 811 (S)

Doplňující informace k provedeným zkouškám a odchylky od postupu metody:

S - subdodávka zkoušek: zkoušky č. 5, 6 byly provedeny v akreditované laboratoři AZL č. 1001, Protokol o zkouškách č. AZL 21/0416

Zkušební vzorky byly před zkoušením kondicionovány minimálně 48 hodin v prostředí o teplotě vzduchu (20 ± 2) °C a relativní vlhkosti vzduchu (65 ± 4) %.

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Zkoušený vzorek		9721/21 - Nánosovaná textilie ALTAJN 560x560 64 T nánosovaná PVC, barva černá				
Č.	Zkoušená vlastnost	Jednotka	Limitní hodnota ¹	Zjištěné hodnoty ²	Nejistota měření ³	Shoda ⁴
1	Plošná hmotnost	g.m ⁻²	-	373	4,7	-
2	Maximální síla předpětí - 5 N rozměr zkuš. vzorků (300 x 50) mm upínací délka - 200 mm					
	podél napříč	N / 50 mm	-	1570	15	-
	Tažnost při maximální síle	N / 50 mm	-	1295	18	-
	podél napříč	%	-	41,7	0,7	-
	podél napříč	%	-	35,8	1,1	-
3	Odolnost v oděru metodou Martindale jmenovitý přítlak 12 kPa odírací materiál - standardní vlněná tkanina poškození vzorku - za sucha	počet otáček	min. 50 000 bez poškození	50 000 bez poškození (nebyla přerušena žádná nit)	-	ano
4	Přilnavost vrstev (soudržnost)					
	podél	N / 5 cm	-	18,2	1,0	-
	napříč	N / 5 cm	-	24,0	1,5	-

pokračování tabulky na straně 3



AZL Otrokovice s.r.o. ,
Zkušebna kožedělných a textilních materiálů a výrobků

tř. Tomáše Bati 1724, 765 02 Otrokovice
tel/fax :+420 577 663 404; e-mail: stachova@azl.cz; www.azl.cz



Protokol o zkoušce č. 9721/21

Strana 3 (celkem 3)

VÝSLEDKY ZKOUŠEK - pokračování tabulky ze strany 2

Zkoušený vzorek		9721/21 - Nánosovaná textilie ALTAJN 560x560 64 T nánosovaná PVC, barva černá				
Č.	Zkoušená vlastnost	Jednotka	Limitní hodnota ¹	Zjištěné hodnoty ²	Nejistota měření ³	Shoda ⁴
5	Stálobarevnost na umělém světle	stupeň modré stupnice	min. 4	6	-	ano
6	Odolnost proti pronikání vody					
	vzorek 1		-	459	-	-
	vzorek 2	cm	-	528	-	-
	vzorek 3	vodního sloupce	-	391	-	-
	vzorek 4		-	470	-	-
	vzorek 5		-	500	-	-
	průměrná hodnota		min. 200	470	-	ano
	Variační koeficient	%	-	11,0	-	-

Vysvětlivky k tabulce:

- Požadavky a specifikace- limitní hodnoty byly stanoveny zadavatelem.
- Pokud není uvedeno jinak, uvádí se jako zjištěná hodnota výběrový aritmetický průměr z opakovaných měření dle prováděcí metody.
- Standardní nejistota měření – výběrová směrodatná odchylka z opakovaných měření (zkoušky č. 1,2,4).

4) Výrok o shodě/ rozhodovací pravidlo:

ano – vyhovuje limitní hodnotě i po započtení nejistoty měření

ne – průměrná hodnota nevyhovuje limitní hodnotě

ano s podmínkou – průměrná hodnota vyhovuje limitní hodnotě, avšak po započtení nejistoty měření je výsledek mimo limit

Posouzení shody provedla: Ing. Jiří Štách

Protokol vypracoval: Ing. Jiří Štách

Překontrolovala: J. Lacigová

konec Protokolu o zkoušce

Podrobný popis činnosti

Pracovník vykonáva všetky úlohy súvisiace s prípravou a realizáciou projektov, ktoré sú určené na realizáciu v rámci rozpočtu. Pracovník je zodpovedný za všetky úlohy, ktoré sú mu pridelené, a musí ich vykonať včas a v súlade s plánom. Pracovník musí byť schopný komunikovať s klientmi a spolupracovníkmi, aby zabezpečil plynulý priebeh projektu.